

Kedves Mária!

Köszönöm a megküldött anyagot.

A fejlesztést –a korábbi közlekedési vizsgálat eredményei és jelen KKT-t tarmalma– alapján közútkezelői szempontból megvalósíthatónak tartjuk. A „Belső (010/10 hrsz.-ú feltáró út – Királyszéki szervízút) csomópont” forgalmi rendjének átalakítására vonatkozó tervezői megállapítással egyet értünk, annak forgalmi rend módosítása kihatással lehet a jelzőlámpás csomópont működőképességére is. Az étterem megnyitásával kapcsolatban továbbra is fenntartjuk, hogy a csomóponti forgalom lefolyásban változás keletkezhet, ezért –ha módotokban– áll kérlek az általatok kiadott nyilatkozatban is legyenek szívesek rögzíteni (mi is elő fogjuk írni a kezelői hozzájárulásban) az alábbi feltételt:

- Az átadás (használatba vétel) után következő 3-9 hónapon belül (az útkezelőkkel egyeztetett időpontban) a 83 sz. főút jelzőlámpás forgalomirányítás felülvizsgálatát el kell készíteni, szükség esetén a 83 sz. főúton működő összehangolt jelzőlámpás forgalomirányítás programjait a beruházás terhére módosítani kell.

Üdvözlettel

Gortva Tamás
osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága
Forgalomtechnikai és kezelői osztály Győr
9022 Győr, Batthyány tér 8.
Telefon: +36 (96) 819-414
Mobil: +36 (30) 837-0277
Fax: +36 (96) 819-419
Email: gortva.tamas@gyor.kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: <https://www.instagram.com/magyarkozut>